

Замечания по качеству работ



Отсутствуют указания к производству работ в РД по устройству монтажного шва между верхом кладки наружных стен и низом перекрытия с наружной стороны кладки



Отсутствуют указания к производству работ в РД по устройству осадочного монтажного шва, между верхом кладки наружных стен и низом перекрытия, при ведении кладки с внутренней стороны помещения.



Отсутствуют указания к производству работ в РД по монтажу утеплителя из минераловатных плит в деформационном шве



Отсутствуют указания к производству работ в РД по монтажу утеплителя из минераловатных плит в деформационном шве с внутренней стороны кладки



Отсутствуют указания к производству работ в РД по монтажу утеплителя из минераловатных плит в деформационном шве с уличной стороны



Отсутствуют узлы крепления мембраны типа Planter CM КЖ к стене в верхнем обресе гидроизоляции



Низкое качество кладки, не заполнены раствором швы.



Низкое качество кладки, отсутствие перевязки, наплывы раствора, не заполненные раствором швы.



Не выполнен монтаж утеплителя из минераловатных плит в деформационном шве с уличной стороны



Не выполнен монтаж утеплителя из минераловатных плит в деформационном шве с уличной стороны.